

◎ 作業価格表

ソール交換

ソール種類	修理内容	金額
Vibram Roccia 1136	オールソール交換	9,000円
Vibram Montagna 1149	オールソール交換	9,500円
Vibram 1230	オールソール交換	9,800円
Vibram 1370	オールソール交換	9,000円
Vibram Winkler	オールソール交換	9,000円
Vibram 1450	オールソール交換	9,800円
Vibram 125P	オールソール交換	9,800円
Vibram 564K	オールソール交換	9,500円

※表示価格は税抜価格です。